

NOTA DI DEBITO di Pietro Benini a Felice Matteucci del 2 novembre 1853



Archivio  
Storico  
Nuovo  
Pignone

2. Novembre 1853

Debito Felice Matteucci

6.1 Cilindro tornito, montato con supporto, cremagliera, custodia tutta con rouletto viti, albero P 579	L. 196.13.4
Modello del cilindro, fusi	12.00
Limatura di ferro fuso 37.5 10.2	3.14.
Gabelle	2.6.
Volano trucato sul tornio fat. to il canale a messo la legge 231	14.12.
Gabelle	1.17.8
Per aver mandato un Maestro a smon- tato il disco superiore, riempito il canale dell'atta, e rimontato al posto	5.00
Per aver mandato a smontare la Staffa della Cremagliera ed il disco che chiude il Cilindro, indirizzata la Staffa Lad, allar- gato il buco dell'atta, e rimontato al posto	5.6.8
Per aver mandato un Maestro a smonta- re il Volano e far nuovo il cric, non aver potuto smontarlo, fatto trasportare il tut- to alla Fonderia	2.00
Fatto accomodare la ruota a cric col riev- pire i moiti dei denti	1.6.8
Fatto il modello d'un tubo curvo con sua test.	3.6.8
1.1/2 oras, una riparella curva in un tubo curvo di bronzo P 6.5 110.8	9.00
Fatto il mod. di 2 manicotti d'ottone a indag.	5.6.8
Segue	296.7.0

Rapporto L. 296/15

#1 Rouchetto a' erie in bronzo da  
 collocarsi all' albero del velano. Cost. 1.10. - 2. 773.  
 Per aver riempito i buchi della valvola e della  
 guida col mettervi due pezzi di piombo, e un  
 tubo d'alle due parti di ribatte e peruvio. 1.68.  
 Per aver ridotto più larghi i mosci d'una forca. 1.10.  
 Per aver decorato il mosci e un bottagno, uno  
 dello fatto dal Sig. Mattacini. 1.5.  
 Gabbia d'uno pezzo ferro mandata al fuso. 1.5.  
 L'oroca di bronzo P. L. 1.10. 1.10.  
 Varii pezzi costituenti un mosci  
 pieno d' l' mazione del gas  
 idrogeno. 28.10 3. 10. 2.  
 Montatura dei mosci, breccati  
 spiarati ed una rete con dolo. 5.68.  
 Il motta d'una con suo mosci ma  
 rivolto attaccato, e l'altro mosci  
 lo sciolto. 29.6 30. 2. 8. 16.  
 Gabbia. 1.8.  
 Per aver fornito e ritouato la ruota a erie  
 e fatto il canale fra la ruota, fornito e foro  
 della ruota d'una, e fatto il canale, fornito  
 il pezzo del manivotto, fatto un foro obliquo sul  
 fondo del cilindro, richiuto con peruvio ri-  
 to e foro che era stato chiuso con piombo,  
 corretto le guide della Crenallina, aggiun-  
 to un dolo alla Crenallina d'una, smen-  
 tato il bottagno della leva, rivolto un ri-  
 lato sulla crenallina, fornito e collo-  
 cato il bottagno, l'albero, la forca dello scatto  
 e le molle dello scatto e rimontata  
 tutta la macchina. 92.  
 Gabbia d'apportar la macchina al S. Mattacini. 2.18.  
 L'una L. 426.13.

Ripeto L. 126.13.

Per due pezzi ferracciai secondo  
l'oppresso P 39. L. 67. 2.10.8

Per avere allargate la forma del cuoio tra  
mitti due dischi fatti nuovo Hautuf.

fo. e spianato uno di essi " 5. " "  
gabillas " 3.4  
L. 131.7.

Rimette quanto sopra di fondo sotto

di nuova cantata } n. 11.4

1 Astinet " 1.10

2 Verghe " 1.15

1 Forca di bronzo " 1.15

10.12.4  
L. 123.14.8 L. 123.14.8